



Obr. 1 – Bytový dom Lena , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013 , striebisté sfarbenie na stene domu je svetelný efekt odrazu svetla na kvapkách vody



Obr. 2 – Bytový dom Lena , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013 , striebisté sfarbenie na stene domu je svetelný efekt odrazu svetla na kvapkách vody





Obr. 3 – Bytový dom Lena , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013 , detail na stekanie dažďovej vody po povrchu silikonovej omietky , striebřisté sfarbenie na stene domu je svetelný efekt odrazu svetla na kvapkách vody





Obr. 4 – Bytový dom Lena , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013 , detail na stekanie dažďovej vody po povrchu silikonovej omietky , striebřisté sfarbenie na stene domu je svetelný efekt odrazu svetla na kvapkách vody





Obr. 5 – Bytový dom Desna , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013



Obr. 6 – Bytový dom Desna , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013





Obr. 7 – Bytový dom Zobor , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013



Obr. 8 – Bytový dom Zobor , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013





Obr. 9 – Bytový dom Zobor , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013



Obr. 10 – Bytový dom Jenisej , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013





Obr. 11 – Bytový dom Jenisej , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013



Obr. 12 – Bytový dom Maja , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013





Obr. 13 – Bytový dom Jana , pohľad na dom po búrke zo dňa 20.08.2013